

L'enrouleur pour kakémono KAROLL START est destiné à une utilisation ponctuelle tout en respectant nos critères minimums de qualité et en vous assurant la sécurité d'un produit sans faille.



POINTS FORTS

- Économique
- Léger
- Disponible en grandes quantités
- Classement feu M1
- Écologique

DIMENSIONS

disponible en plusieurs largeurs

- 600/800/850/1000/1200 x 2000mm

POIDS

- de 3 kg à 5,4 kg suivant le modèle.

KIT COMPLET

- 1 système enrouleur
- 1 mât en 3 parties
- 1 profilé haut
- 1 housse de transport
- 1 visuel numérique sur bâche

DÉTAIL DU PRODUIT



MONTAGE EN 4 ÉTAPES !

1



2



OPTIONS

- Spot 35 w



- Conteneur de transport pour plusieurs enrouleurs



IMPRESSION

Recommandations d'habillage

- bâche dos blanc 230g (gain écologique) - classée feu
- bâche dos gris 280g (gain écologique) - classée feu
- papier photo encapsulé 2 x 75µ

3



4



PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fichiers d'impression ?


- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00


Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important

Format réel



Format maquette au 1/4



IMPORTANT

- Les parties grisées foncées correspondent aux zones non visibles.
- Mettre 5 mm de fond perdu et les repères de coupe dans les angles.

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fichiers d'impression ?


- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00


Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important

Format réel



Format maquette au 1/4



IMPORTANT

- Les parties grisées foncées correspondent aux zones non visibles.
- Mettre 5 mm de fond perdu et les repères de coupe dans les angles.

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fichiers d'impression ?


- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00


Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important

Format réel



Format maquette au 1/4



IMPORTANT

- Les parties grisées foncées correspondent aux zones non visibles.
- Mettre 5 mm de fond perdu et les repères de coupe dans les angles.

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

Comment transmettre vos fichiers d'impression ?


- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00


Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important

Format réel



Format maquette au 1/4



IMPORTANT

- Les parties grisées foncées correspondent aux zones non visibles.
- Mettre 5 mm de fond perdu et les repères de coupe dans les angles.