

Originaux et très simples de mise en œuvre, les beach flag se piquent, se plantent, se posent et se lestent dans les environnements les plus extrêmes. Ils s'orientent dans le lit du vent et ne tombent jamais.



## POINTS FORTS

- Léger,
- Temps de montage,
- Peu encombrant,
- Résistant

## DIMENSIONS

disponible en plusieurs dimensions

- Voile : H. 1650 mm x L. 890 mm – Total : H. 2050 mm x L. 890 mm
- Voile : H. 2000 mm x L. 890 mm – Total : H. 2550 mm x L. 890 mm
- Voile : H. 2400 mm x L. 890 mm – Total : H. 3100 mm x L. 890 mm
- Voile : H. 2900 mm x L. 890 mm – Total : H. 3600 mm x L. 890 mm
- Voile : H. 3450 mm x L. 890 mm – Total : H. 4150 mm x L. 890 mm
- Voile : H. 3950 mm x L. 890 mm – Total : H. 4650 mm x L. 890 mm
- Voile : H. 4500 mm x L. 890 mm – Total : H. 5200 mm x L. 890 mm

## KIT COMPLET


- Impression maille traversée en sublimation recto seul sur voile, finition cousue
- Mât en alu et tige supérieure en fibre de verre,
- Pince en anneau pour l'attachement du drapeau
- Sac souple de transport avec lanière.

## DÉTAIL DU PRODUIT




## MONTAGE EN 6 ÉTAPES !


1




2



3




4



5



6



## OPTIONS

- Possibilité d'acheter des pieds et embases lestables pour tous types de sol :
  - Pied axe rotatif,
  - Pied en croix pour l'intérieur ou l'extérieur,
  - Pied lest à remplir d'eau/sable,
  - Embase platine en fonte,
  - Piquet à visser/planter.
- Possibilité d'acheter une recharge d'oriflamme (visuel seul, sans structure ni pied), idéal si votre visuel est abîmé mais que la structure est intacte, ou pour interchanger vos visuels.

## IMPRESSIION

### Recommandations d'habillage

- Impression maille traversée en sublimation sur voile

## PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

### Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.  
*Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm*
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


### Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

### Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



#### Configuration du fichier



La **ligne bleue** représente le contour du fichier qui sera envoyée au final. Cela inclut 0,5 cm de fonds perdu. Le tunnel sera aussi imprimé.



Le façonnage est basé sur la **ligne rouge**. C'est la taille nette finale.



Les textes et les images importantes doivent être placées à l'intérieur de la **ligne verte** à cause de la confection.



**Ligne noir:**  
Tunnel.



**Ligne orange:**  
Taille visible après confection.

## Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.  
*Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm*
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


## Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire


En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00


## Informations à nous communiquer :


- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important




### Configuration du fichier

 La **ligne bleue** représente le contour du fichier qui sera envoyée au final. Cela inclut 0,5 cm de fonds perdu. Le tunnel sera aussi imprimé.

 Le façonnage est basé sur la **ligne rouge**. C'est la taille nette finale.

 Les textes et les images importantes doivent être placées à l'intérieur de la **ligne verte** à cause de la confection.

 **Ligne noir:**  
Tunnel.

 **Ligne orange:**  
Taille visible après confection.

## Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.  
*Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm*
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


## Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wettransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

## Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



### Configuration du fichier



La **ligne bleue** représente le contour du fichier qui sera envoyée au final. Cela inclut 0,5 cm de fonds perdu. Le tunnel sera aussi imprimé.



Le façonnage est basé sur la **ligne rouge**. C'est la taille nette finale.



Les textes et les images importantes doivent être placés à l'intérieur de la **ligne verte** à cause de la confection.



**Ligne noir:**  
Tunnel.



**Ligne orange:**  
Taille visible après confection.

## PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

### Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.  
*Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm*
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


### Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

### Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



### Configuration du fichier



La **ligne bleue** représente le contour du fichier qui sera envoyée au final. Cela inclut 0,5 cm de fonds perdu. Le tunnel sera aussi imprimé.



Le façonnage est basé sur la **ligne rouge**. C'est la taille nette finale.



Les textes et les images importantes doivent être placées à l'intérieur de la **ligne verte** à cause de la confection.



**Ligne noir:**  
Tunnel.



**Ligne orange:**  
Taille visible après confection.

## PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

### Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.  
*Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm*
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés

### Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire






En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

### Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



### Configuration du fichier

-  La **ligne bleue** représente le contour du fichier qui sera envoyée au final. Cela inclut 0,5 cm de fonds perdu. Le tunnel sera aussi imprimé.
-  Le façonnage est basé sur la **ligne rouge**. C'est la taille nette finale.
-  Les textes et les images importantes doivent être placées à l'intérieur de la **ligne verte** à cause de la confection.
-  **Ligne noir:**  
Tunnel.
-  **Ligne orange:**  
Taille visible après confection.

## Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.  
*Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm*
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


## Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

## Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



### Configuration du fichier



La **ligne bleue** représente le contour du fichier qui sera envoyée au final. Cela inclut 0,5 cm de fonds perdu. Le tunnel sera aussi imprimé.



Le façonnage est basé sur la **ligne rouge**. C'est la taille nette finale.



Les textes et les images importantes doivent être placées à l'intérieur de la **ligne verte** à cause de la confection.



**Ligne noire:**  
Tunnel.



**Ligne orange:**  
Taille visible après confection.



## Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.  
*Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm*
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


## Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : [pao@deleage.com](mailto:pao@deleage.com)
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

## Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



### Configuration du fichier



La **ligne bleue** représente le contour du fichier qui sera envoyée au final. Cela inclut 0,5 cm de fonds perdu. Le tunnel sera aussi imprimé.



Le façonnage est basé sur la **ligne rouge**. C'est la taille nette finale.



Les textes et les images importantes doivent être placées à l'intérieur de la **ligne verte** à cause de la confection.



**Ligne noire:**  
Tunnel.



**Ligne orange:**  
Taille visible après confection.