

L'autoportant CONTOUR aux dimensions passe-partout.
Il peut être utilisé seul ou en complément d'autres structures.
Écologique, impression «Imprim'vert», encres à base aqueuse,
visuel recyclable en fin de vie.



POINTS FORTS

- Montage en 30 secondes
- Qualité d'impression
- Léger et compact
- Utilisable seul ou avec d'autres structures

DIMENSIONS

disponible en plusieurs largeurs

- 900 / 1450 / 2340 / 2900 / 5800 x 2340mm

POIDS

- 4 / 5 / 6 / 8 / 14 kg

KIT COMPLET

- 1 structure tubulaire
- 2 pieds doubles (minimum selon format choisi)
- 1 visuel simple face imprimé en sublimation, dos noir ou blanc
- 1 sac de transport à roulettes
- 1 notice de montage
- 1 paire de gants

DÉTAIL DU PRODUIT



PLUSIEURS TAILLES DISPONIBLES



OPTIONS

- Spot



IMPRESSION

Recommandations d'habillage

- Impression en sublimation sur tissu stretch



PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
- *Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm*
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



- ZONE VISIBLE : 90 x 234 cm**
Comprend la zone sensible et la zone tranquille.
VISIBLE AREA: 90 x 234 cm
Includes the sensitive area and safe area.
- ZONE SENSIBLE : il est conseillé de ne pas mettre de texte ou de logo dans cette zone.**
Partie dans laquelle l'image peut disparaître ou se déformer lors de la fabrication.
SENSITIVE AREA: it is not recommended to put any text or logos in this zone.
Area in which the image may disappear or be deformed during fabrication.
- ZONE DE FOND PERDU : 94 x 238 cm**
Afin d'éviter tous problèmes lors de la découpe il est indispensable de laisser un fond perdu.
Ne pas mettre de repères d'impression, le fond perdu doit être composé de votre image et non de blanc.
BLEED AREA: 94 x 238 cm
To avoid any problems during the cutting process, it is essential to leave a bleed.
Do not include crop marks: the bleed must consist of your image and not white space.
- ZONE TRANQUILLE : 70 x 214 cm**
Mettez vos images et logos dans cette zone.
SAFE AREA: 70 x 214 cm
Put your images and logos in this area.
- FAÇONNAGE**
FINISHING

N.B.: Notre format usuel est .pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.
Our preferred file type is high resolution pdf. Please vectorize the fonts.

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wettransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



- ZONE VISIBLE : 145 x 234 cm**
Comprend la zone sensible et la zone tranquille
VISIBLE AREA: 145 x 234 cm
Includes the sensitive area and safe area
- ZONE SENSIBLE : il est conseillé de ne pas mettre de texte ou de logo dans cette zone.**
Partie dans laquelle l'image peut disparaître ou se déformer lors de la fabrication
SENSITIVE AREA: it is not recommended to put any text or logos in this zone.
Area in which the image may disappear or be deformed during fabrication.
- ZONE DE FOND PERDU : 149 x 238 cm**
Afin d'éviter tous problèmes lors de la découpe il est indispensable de laisser un fond perdu.
Ne pas mettre de repères d'impression, le fond perdu doit être composé de votre image et non de blanc.
BLEED AREA: 149 x 238 cm
To avoid any problems during the cutting process, it is essential to leave a bleed.
Do not include crop marks, the bleed must consist of your image and not white space.
- ZONE TRANQUILLE : 125 x 214 cm**
Mettre vos images et logos dans cette zone
SAFE AREA: 125 x 214 cm
Put your images and logos in this area
- FAÇONNAGE**
FINISHING

NB: Notre format usuel est pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.
Our preferred file type is high-resolution pdf. Please vectorize the fonts.

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



- ZONE VISIBLE : 234 x 234 cm**
Comprend la zone sensible et la zone tranquille
VISIBLE AREA: 234 x 234 cm
Includes the sensitive area and safe area.
- ZONE SENSIBLE : il est conseillé de ne pas mettre de texte ou de logo dans cette zone.**
Partie dans laquelle l'image peut disparaître ou se déformer lors de la fabrication
SENSITIVE AREA: it is not recommended to put any text or logos in this zone.
Area in which the image may disappear or be deformed during fabrication.
- ZONE DE FOND PERDU : 238 x 238 cm**
Afin d'éviter tous problèmes lors de la découpe il est indispensable de laisser un fond perdu.
Ne pas mettre de repères d'impression, le fond perdu doit être composé de votre image et non de blanc.
BLEED AREA: 238 x 238 cm
To avoid any problems during the cutting process, it is essential to leave a bleed.
Do not include crop marks, the bleed must consist of your image and not white space.
- ZONE TRANQUILLE : 214 x 214 cm**
Mettez vos images et logos dans cette zone
SAFE AREA: 214 x 214 cm
Put your images and logos in this area.
- FACONNAGE**
FINISHING

N.B. Notre format usuel est pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.
Our preferred file type is high resolution pdf. Please vectorise the fonts.

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



- ZONE VISIBLE : 290 x 234 cm**
 Comprend la zone sensible et la zone tranquille
 VISIBLE AREA: 290 x 234 cm
 Includes the sensitive area and safe area.
- ZONE SENSIBLE :** il est conseillé de ne pas mettre de texte ou de logo dans cette zone.
 Partie dans laquelle l'image peut disparaître ou se déformer lors de la fabrication
 SENSITIVE AREA: it is not recommended to put any text or logos in this zone.
 Area in which the image may disappear or be deformed during fabrication.
- ZONE DE FOND PERDU : 294 x 238 cm**
 Afin d'éviter tous problèmes lors de la découpe il est indispensable de laisser un fond perdu.
 Ne pas mettre de repères d'impression, le fond perdu doit être composé de votre image et non de blanc.
 BLEED AREA: 294 x 238 cm
 To avoid any problems during the cutting process, it is essential to leave a bleed.
 Do not include crop marks, the bleed must consist of your image and not white space.
- ZONE TRANQUILLE : 270 x 214 cm**
 Mettre vos images et logos dans cette zone
 SAFE AREA : 270 x 214 cm
 Put your images and logos in this area.
- FACONNAGE**
 FINISHING

N.B: Notre format usuel est pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.
 Our preferred file type is high resolution pdf. Please vectorize the fonts.

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés



Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



- ZONE VISIBLE : 580 x 234 cm**
Comprend la zone sensible et la zone tranquille
VISIBLE AREA: 580 x 234 cm
Includes the sensitive area and safe area
- ZONE SENSIBLE :** il est conseillé de ne pas mettre de texte ou de logo dans cette zone.
Partie dans laquelle l'image peut disparaître ou se déformer lors de la fabrication
SENSITIVE AREA: it is not recommended to put any text or logos in this zone.
Area in which the image may disappear or be deformed during fabrication.
- ZONE DE FOND PERDU : 584 x 238 cm**
Afin d'éviter tous problèmes lors de la découpe il est indispensable de laisser un fond perdu.
Ne pas mettre de repères d'impression, le fond perdu doit être composé de votre image et non de blanc.
BLEED AREA: 584 x 238 cm
To avoid any problems during the cutting process, it is essential to leave a bleed.
Do not include crop marks; the bleed must consist of your image and not white space.
- ZONE TRANQUILLE : 560 x 214 cm**
Mettre vos images et logos dans cette zone
SAFE AREA: 560 x 214 cm
Put your images and logos in this area
- FACONNAGE**
FINISHING

N.B.: Notre format usuel est .pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.
Our preferred file type is high resolution pdf. Please vectorise the fonts.