

Le stand parapluie tissu le plus léger et facile à monter.
Le visuel est préinstallé sur la structure.
Écologique, impression «Imprim'vert», encres à base aqueuse,
visuel recyclable en fin de vie.



POINTS FORTS

- Montage en 30 secondes
- Qualité d'impression
- Léger et compact
- Durable

DIMENSIONS

- 1 x 3 : L 770 x Ht 2240 mm
- 2 x 3 : L 1510 x Ht 2240 mm
- 3 x 3 : L 2240 x Ht 2240 mm
- 4 x 3 : L 2970 x Ht 2240 mm
- 5 x 3 : L 3700 x Ht 2240 mm
- 5 x 3 : L 4430 x Ht 2240 mm



POIDS

- 1x3 : 4 kg avec visuel et sac
- 2x3 : 7 kg avec visuel et sac
- 3x3 : 8 kg avec visuel et sac
- 4x3 : 9 kg avec visuel et sac
- 5x3 : 10 kg avec visuel et sac
- 6x3 : 12 kg avec visuel et sac



KIT COMPLET

- 1 structure parapluie
- 1 housse de protection
- 1 visuel textile imprimé en haute définition par sublimation
- 1 sac de transport avec roulettes

DÉTAIL DU PRODUIT



MONTAGE EN 30 SECONDES



OPTIONS

- Container Banque hotesse



- Spot



- Tissus occultant à l'arrière



IMPRESSION

Recommandations d'habillage

- bâche dos blanc 230g (gain écologique) - classée feu
- bâche dos gris 280g (gain écologique) - classée feu
- papier photo encapsulé 2 x 75µ

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



- ZONE VISIBLE : 145 x 224 cm**
Comprend la zone sensible et la zone tranquille
VISIBLE AREA: 145 x 224 cm
Includes the sensitive area and safe area
- ZONE SENSIBLE : Il est conseillé de ne pas mettre de texte ou de logo dans cette zone.**
Partie dans laquelle l'imagerie peut disparaître ou se déformer lors de la fabrication
SENSITIVE AREA: it is not recommended to put any text or logos in this zone.
Area in which the image may disappear or be deformed during fabrication.
- ZONE DE FOND PERDU : 155 x 234 cm**
Afin d'éviter tous problèmes lors de la découpe il est indispensable de laisser un fond perdu.
Ne pas mettre de repères d'impression, le fond perdu doit être composé de votre image et n
BLEED AREA: 155 x 234 cm
To avoid any problems during the cutting process, it is essential to leave a bleed.
Do not include crop marks; the bleed must consist of your image and not white space.
- ZONE TRANQUILLE : 69 x 216 cm**
Mettre vos images et logos dans cette zone
SAFE AREA: 69 x 216 cm
Put your images and logos in this area.
- FAÇONNAGE**
FINISHING

N.B. : Notre format usuel est pdf haute résolution. Pensé à vectoriser les polices.
Our preferred file type is high resolution pdf. Please vectorize the fonts.

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
- Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés


Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



- ZONE VISIBLE : 292 x 224 cm**
Comprend la zone sensible et la zone tranquille
VISIBLE AREA: 292 x 224 cm
Includes the sensitive area and safe area.
- ZONE SENSIBLE :** il est conseillé de ne pas mettre de texte ou de logo dans cette zone.
Partie dans laquelle l'image peut disparaître ou se déformer lors de la fabrication.
SENSITIVE AREA: it is not recommended to put any text or logos in this zone.
Area in which the image may disappear or be deformed during fabrication.
- ZONE DE FOND PERDU : 302 x 234 cm**
Afin d'éviter tous problèmes lors de la découpe il est indispensable de laisser un fond perdu.
Ne pas mettre de repères d'impression, le fond perdu doit être composé de votre image et non de blanc.
BLEED AREA: 302 x 234 cm
To avoid any problems during the cutting process, it is essential to leave a bleed.
Do not include crop marks, the bleed must consist of your image and not white space.
- ZONE TRANQUILLE : 216 x 216 cm**
Mettre vos images et logos dans cette zone
SAFE AREA: 216 x 216 cm
Put your images and logos in this area.
- FACONNAGE**
FINISHING

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés



Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



- ZONE VISIBLE : 365 x 224 cm**
Comprend la zone sensible et la zone tranquille
VISIBLE AREA: 365 x 224 cm
Includes the sensitive area and safe area
- ZONE SENSIBLE : il est conseillé de ne pas mettre de texte ou de logo dans cette zone.**
Partie dans laquelle l'image peut disparaître ou se déformer lors de la fabrication
SENSITIVE AREA: it is not recommended to put any text or logos in this zone.
Area in which the image may disappear or be deformed during fabrication.
- ZONE DE FOND PERDU : 375 x 234 cm**
Afin d'éviter tous problèmes lors de la découpe il est indispensable de laisser un fond perdu.
Ne pas mettre de repères d'impression, le fond perdu doit être composé de votre image et non de blanc.
BLEED AREA: 375 x 234 cm
To avoid any problems during the cutting process, it is essential to leave a bleed.
Do not include crop marks, the bleed must consist of your image and not white space.
- ZONE TRANQUILLE : 289 x 216 cm**
Mettre vos images et logos dans cette zone
SAFE AREA: 289 x 216 cm
Put your images and logos in this area
- FAÇONNAGE**
FINISHING

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés



Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



- ZONE VISIBLE : 438 x 224 cm**
Comprend la zone sensible et la zone tranquille
VISIBLE AREA: 511 x 224 cm
Includes the sensitive area and safe area
- ZONE SENSIBLE : il est conseillé de ne pas mettre de texte ou de logo dans cette zone.**
Partie dans laquelle l'image peut disparaître ou se déformer lors de la fabrication
SENSITIVE AREA: it is not recommended to put any text or logos in this zone.
Area in which the image may disappear or be deformed during fabrication.
- ZONE DE FOND PERDU : 448 x 234 cm**
Afin d'éviter tous problèmes lors de la découpe il est indispensable de laisser un fond perdu.
Ne pas mettre de repères d'impression, le fond perdu doit être composé de votre image et non de blanc.
BLEED AREA: 521 x 234 cm
To avoid any problems during the cutting process, it is essential to leave a bleed.
Do not include crop marks, the bleed must consist of your image and not white space.
- ZONE TRANQUILLE : 362 x 216 cm**
Mettre vos images et logos dans cette zone
SAFE AREA : 362 x 216 cm
Put your images and logos in this area
- FAÇONNAGE**
FINISHING

PREPARATION ET ENVOI DES FICHIERS

Préparation des fichiers :

- Fournir un fichier PDF haute résolution à 25% de la taille finale avec repères de coupes et 5 mm de fond perdu.
Par exemple pour une impression qui fera 1000 X 2000 mm le fichier est à créer en 250 x 500 mm
- Tous vos éléments graphiques doivent être en CMJN.
- Toutes vos images doivent être en 300 dpi et importées à 100% maximum
- Tous vos fichiers (logos, schéma, typos, etc..) doivent être vectorisés



Comment transmettre vos fichiers d'impression ?

- Par email : pour les fichiers inférieurs à 10Mo de préférence compressés (Zip) à l'adresse : pao@deleage.com
- Par internet : pour les fichiers plus volumineux via Wetransfer ou autre plateforme de transfert à l'adresse : pao@deleage.com
- Par courrier ou coursier : Clé USB, Disque dur, carte mémoire

En cas de besoin vous pouvez contacter notre service commercial au 01 30 68 60 00

Informations à nous communiquer :

- Quantité à imprimer par fichier
- impression recto seul ou recto/verso
- taille finale du visuel
- Délai souhaité (jour de réception ou d'installation)
- Tout détail qui vous semble utile ou important



- ZONE VISIBLE : 511 x 224 cm**
Comprend la zone sensible et la zone tranquille
VISIBLE AREA: 511 x 224 cm
Includes the sensitive area and safe area
- ZONE SENSIBLE :** il est conseillé de ne pas mettre de texte ou de logo dans cette zone.
Partie dans laquelle l'image peut disparaître ou se déformer lors de la fabrication
SENSITIVE AREA: it is not recommended to put any text or logos in this zone.
Area in which the image may disappear or be deformed during fabrication.
- ZONE DE FOND PERDU :** 521 x 234 cm
Afin d'éviter tous problèmes lors de la découpe il est indispensable de laisser un fond perdu.
Ne pas mettre de repères d'impression, le fond perdu doit être composé de votre image et non de blanc.
BLEED AREA: 521 x 234 cm
To avoid any problems during the cutting process, it is essential to leave a bleed.
Do not include crop marks; the bleed must consist of your image and not white space.
- ZONE TRANQUILLE : 435 x 216 cm**
Mettre vos images et logos dans cette zone
SAFE AREA: 435 x 216 cm
Put your images and logos in this area
- FAÇONNAGE**
FINISHING